

Date	Kilometrage	Lieu	Reparations / changement de pieces
09/11/2006	20156	FRA	Vidange et changement filtre a huile (5W30)
13/06/2008	37600	FRA	Vidange et changement filtre a huile (10W40)
15/07/2010	49173	FRA	Vidange et changement filtre a huile (5W40)
01/09/2011		(IVECO), FIN	Remplacement durite d'air (fuite)
26/03/2012	83080	Chiang-Rai, THAI	Vidange et changement filtre a huile (10W30)
15/02/2013	99500	Punta Arena, ARG	Remplacement des pneus en 215/65 R16
22/03/2013	103000	ARG	Remplacement plaquettes de freins arrieres
08/07/2013	112000	BRE	Remplacement batterie
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	Remplacement plaquettes de frein avant
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	Realesage disque de freins avant
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	Remplacement silent blocs bras de suspension superieurs avant droit
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	purge du système de freinage
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	Renforcement (doublage) des platines (triangles qui renforcent le train avant)
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	Controle et nettoyage senseur ABS
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	Vidange et changement filtre a huile (15W50)
01/08/2013	114500	Sucre, BOL	Remplacement des 2 courroies : clim et accessoires
21/08/2013	116000	(IVECO) Salta, ARG	Remplacement amortisseur avant droit (Monroe)
21/08/2013	116000	(IVECO) Salta, ARG	Vidange pont arriere (85W140 Tutela)
21/08/2013	116000	(IVECO) Salta, ARG	Vidange boite de vitesse (75W80 Tutela)
05/10/2013	118000	Sucre, BOL	Remplacement parebrise
05/10/2013	118000	Sucre, BOL	Remplacement ventilateur moteur
03/01/2014	127800	Pisco, PER	Remplacement pre-filtre et filtre a gasoil
23/01/2014	128182	(IVECO) Lima, PER	Remplacement electrovanne VGT (turbo)
25/02/2014	135000	(IVECO) Osorno, CHI	Soudure carrosserie chassis
25/02/2014	135000	(IVECO) Osorno, CHI	Reparation fuite radiateur
07/04/2014	136400	Perito Moreno, ARG	Remplacement 2 bras de suspensions superieurs avant
05/05/2014	136700	(IVECO) Coyhaique, CHI	Remplacement 2 bras de suspensions inferieurs avant
16/05/2014	138000	(IVECO) Bariloche, ARG	Reparation fixation alternateur
16/05/2014	138000	(IVECO) Bariloche, ARG	Remplacement des 2 batteries cellules (cycles profonds)
07/06/2014	141590	(IVECO) Salta, ARG	Reparation radiateur
07/06/2014	141590	(IVECO) Salta, ARG	Revision courroie clim
07/06/2014	141590	(IVECO) Salta, ARG	Changement pneus en 205/65 R16 Michelin

Date	Kilometrage	Lieu	Reparations / changement de pieces
07/08/2014	149220	(IVECO) Concordia, ARG	Changement maitre cylindre embrayage
07/08/2014	149220	(IVECO) Concordia, ARG	Changement joint differentiel (arriere)
07/08/2014	149220	(IVECO) Concordia, ARG	Nettoyage frein avant gauche
07/08/2014	149220	(IVECO) Concordia, ARG	Remplacement fixation arriere arbre de direction
07/08/2014	149220	(IVECO) Concordia, ARG	Changement cardan de direction
07/08/2014	149220	(IVECO) Concordia, ARG	Vidange et changement filtre a huile (15W40) et filtre a gasoil
07/08/2014	149220	Concordia, ARG	Remplacement silentblocs lames suspension arrieres (gauche et droite)
02/10/2014	151000	Oaxaca, MEX	Changement batterie porteur
23/12/2014	163440	Miami, USA	Remplacement turbo (et joints)
23/12/2014	163440	Miami, USA	Remplacement radiateur (liquide refroidissement)
23/12/2014	163440	Miami, USA	Remplacement bougies de prechauffage *
23/12/2014	163440	Miami, USA	Remplacement cartouche filtre a air moteur
23/12/2014	163440	Miami, USA	Remplacement plaquettes de frein arrieres gauche et droite
23/12/2014	163440	Miami, USA	Nettoyage vanne 3 voies chauffage (cabine/cellule)
13/01/2015	164000	Miami, USA	Remplacement relais de préchauffage moteur *
03/03/2015	165000	Saint-Augustine, USA	Remplacement pompe à gasoil **
07/04/2015	165500	(IVECO) Allemagne	Réparation raccord durite en sortie de réservoir *
07/04/2015	165500	(TRUMA) Allemagne	Changement carte mère chauffage / chaudière

\* Les changements des bougies et du relais de préchauffage n'étaient pas nécessaires. Ils ont été faits car le démarrage semblait "poussif", mais en réalité cela venait d'une fuite au niveau d'un raccord entre 2 durites, en sortie de réservoir à carburant. Cette réparation de durite a été faite en Allemagne en avril 2015

\*\* Le changement de la pompe à gasoil a été fait suite à un problème de perte de puissance moteur qui s'est reproduit plusieurs fois. Le problème ne pouvant être diagnostiqué aux USA, nous avons réalisé ce changement de pompe "pour voir" si ça solutionnait le problème. Ce n'était pas le cas. Le changement n'était donc pas nécessaire. La cause du problème était la pédale d'accélérateur (diagnostiqué en Allemagne, en Avril 2015)